


Las siguientes imágenes fueron tomadas de las instalaciones de Planta Martelli, con mi cámara personal, para la última Auditoría al sector de Maestranza.

Esta área tiene conexión a los pasillos de planta por donde circulan materiales fraccionados y a fraccionar y personal con ropa de trabajo. Se encuentra frente a vestuarios y comparten las escaleras, donde el personal transita con ropa de área blanca (fraccionamiento).

Este reporte fue hecho por mi persona y lo pongo en su conocimiento para que se grafique en parte como se está trabajando en Martelli.



Hay canaletas abiertas que exponen los efluentes al ambiente. El desagote de la pileta de lavado desemboca en éstas canaletas y su escasa profundidad es motivo de desbordes continuos. La actividad de lavado en el sector agrava el alto nivel de humedad del área, y es fuente permanente de efluentes.

En esta imagen se ve el agua residual acumulada contra la pared





El desagüe debajo de la pileta está abierto lo que permite el tránsito de plagas.

La pileta de lavado tiene sus puntos de apoyo metálicos sueltos y tan corroídos que se sostiene por el caño de desagote de plástico.

Los pisos se encuentran rotos facilitando la acumulación de líquidos y suciedad, ya que no permiten la correcta limpieza, desinfección y secado necesarios para una sanitización efectiva.



Las estanterías presentan un grado de corrosión importante, lo que implica un riesgo ya que se estiban bidones de alto peso. La altura del primer estante no permite la limpieza debajo del mismo.

Durante la recorrida del pañol se verificó que no se registra ni realiza la limpieza de ese sector.










La estiba de insumos es inadecuada y se guardan objetos en desuso lo que dificulta la limpieza y el control de plagas.









El resguardo y conservación de los elementos de higiene que se utiliza en planta no es adecuado. No se diferencian los elementos empleados en la higiene de baños y vestuarios de los utilizados en el resto de las áreas.




Se observaron en el techo aberturas que facilitan el albergue y transito de plagas



Las soluciones preparadas utilizadas no coinciden con los procedimientos, las rotulaciones están incompletas, son anónimas y están ilegibles por el mal estado.

Los desinfectantes y detergentes no tienen una fecha de vencimiento establecida.



El personal de limpieza tiene gran desconocimiento acerca de la correcta preparación de las soluciones, incluido el personal que **presta servicio en Bioanalítico**.

En por lo menos un caso, la misma persona que limpia baños luego limpia el comedor con la misma ropa.

Actualmente no se realiza un control diario de las tareas de limpieza efectuadas a los distintos sectores.

El control es sobre el llenado de los registros, pero no de la tarea en sí.

Los vestuarios y sanitarios presentan gran falta de higiene. **Los mingitorios tienen fuerte olor nauseabundo.**





Se observan insectos a plena luz y durante el movimiento humano por todas partes.



Central de fraccionamiento de sólidos.

Se viene fraccionando debajo de este orificio, por el cual entra aire del sector de servicio (área negra)



Se trabaja durante el fraccionamiento con los cestos sin tapa.



Hay suciedad acumulada por el paso del tiempo y limpiezas deficientes



Debajo de palets se acumula suciedad, ya que no son movidos durante la limpieza



Rejillas de extracción de la central de Pesadas de sólidos



Bajo mesada del lavadero de la Central de pesadas



Vestuario para el ingreso a la sala de fraccionamiento. Incumplimiento de SOPS



Situaciones habituales en el sector

